

## 消防庁舎整備優先度

平成25年11月

署所名	構造	開設年月	耐用年数	経過年	標高(m)	Is値	整備優先度
東町出張所	木造2階建	昭和43年4月	24	45	5.1	0.25 (Iw)	AA
岩美消防署	鉄骨造2階建	昭和53年10月	38	35	3.8	0.24	A
八頭消防署	鉄骨造2階建	昭和53年10月	38	35	30.0	0.25	A
智頭出張所	鉄骨造平屋建	昭和54年10月	38	34	178.0	0.17	A
用瀬出張所	鉄骨造平屋建	昭和54年10月	38	34	76.0	0.1	A
気高消防署	鉄骨造2階建	昭和53年10月	38	35	17.9	0.28	B
国府分遣所	鉄骨造平屋建	昭和54年10月	38	34	48.2	0.1	B
若桜出張所	鉄骨造平屋建	昭和54年10月	38	34	203.0	0.25	B
吉方出張所	鉄骨造平屋建	昭和52年4月	38	37	7.0	0.53	B
湖山消防署	鉄筋コンクリート造2階建	昭和53年4月	50	35	10.0	0.96	C
青谷出張所	鉄骨造平屋建	平成2年4月	38	23	2.5	-	C
消防局 鳥取消防署	鉄筋コンクリート造4階建	平成元年4月	50	24	6.4	-	C

※ 整備優先度については、Is値、庁舎の損傷程度及び周辺環境等を総合的に判断したものである。

※ 優先度 AA: 早急に整備を要するもの

A: Is値及び庁舎の損傷程度等により、早期に整備を要するもの

B: Is値及び庁舎の損傷程度等により、時期を見て整備を要するもの

C: 耐用年数等を考慮して随時、検討・整備を要するもの